

1.2 Mechanische

Mechanische Methoden, wie das Schleifen und Strahlen vergrößern die Oberfläche des Werkstoffs, und wirken damit Haftfestigkeitsverbessernd.