

## **1.2 Mechanische**

Mechanische Methoden, wie das Schleifen und Strahlen vergrößern die Oberfläche des Werkstoffs, und wirken damit Haftfestigkeitsverbessernd.